

ЯК ПРАВИЛЬНО ВМИКАТИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ ПІСЛЯ ВІДКЛЮЧЕНЬ

1. Відключіть від мережі всі енергоємні прилади та вимкніть вимикачі, якщо електропостачання відсутнє

2. Не вмикайте всі прилади одночасно, коли світло з'явиться

3. Запрограмуйте прилади з таймерами на роботу з 00:00 до 06:00

5. Підключіть до мережі електродвигуни та насосні станції через 20—30 хв після відновлення електроживлення

4. Утримайтеся від зовнішнього освітлення фасадів будівель, споруд та інших об'єктів