



Вимоги безпеки під час робіт зі склом на висоті

1. Огороджуйте або захищайте робочу зону від можливого падіння скла суцільним козирком. За потреби призначайте сигнальника.
2. Заготовляйте скло внизу, подавайте на висоту вже відповідного розміру, з нанесеними малюнками, написами тощо.
3. Виконуйте роботи на висоті 1,3 м і вище з інвентарного засобу підмоцнування, що має перильну огорожу.
4. Під час улаштування скла зсередини приміщення на висоту до 0,7 м від рівня підлоги використовуйте запобіжний пояс.
5. Зберігайте скло в спеціальних ящиках на майданчиках або підставках.
6. Перед тим як склити або замінювати розбите скло у вікнах, зніміть попередньо рами.
7. Додатково використовуйте захисні окуляри (щиток) і респіратор під час оброблення скла піскоструминним апаратом або кислотами.

Під час очищення скла на висоті заборонено:

- виконувати одночасно роботи на двох і більше поверхах;
- скидати з висоти скло, робочий інструмент та інші предмети;
- ставати на віконні відливи, борти або проміжні елементи огорожі;
- перелазити через огорожу, сідати на неї;
- прикладати надмірні зусилля, дуже натискати чи штовхати скло;
- проводити роботи за недостатнього освітлення, за несприятливих погодних умов.

